Signals generated by
the sketch at the UNO

Dir A — 13
Step A — 12
underflow condition ?? — ~11
Heating PWM — ~10
Heating On/Off — ~9
En — 8
Dir Z — 7
Dir Y — ~6
Dir X — ~5
Step Z — 4
Step Y — ~3
Step X — 2